


Fehlende Fotos sowie Informationen zu Handlungsfeldern und Prioritäten werden noch ergänzt.

Nr. auf Karte	Titel / Kurzbeschreibung	Handlungsfeld Priorität
---------------	--------------------------	----------------------------

	<b>STE-1</b>   <b>Einmündung der Dorfstraße sichern</b>	
<p>Am Anfang des Rundgangs wird darauf hingewiesen, dass auch Bereiche außerhalb des verwendeten Kartenausschnittes mit zu Stemmen gehören, darunter Grafel, Waterloo und Hinter den Brüchen. Für diese Bereiche werden beim Rundgang allerdings keine öffentlichen Maßnahmen angeregt.</p>		
	<b>STE-2</b>   <b>Bahnhofsvorplatz</b>	
<p>Für den Bahnhofsvorplatz wird eine ansprechendere Gestaltung und Ausstattung angestrebt. Offensichtlich noch vorhandene Anteile von Kopfsteinpflaster sollten künftig zur Geltung gebracht werden.</p>		
	<b>STE-3</b>   <b>Bahnhofsgebäude</b>	
<p>Das Bahnhofsgebäude braucht laufende Pflege und Instandhaltung innen und außen; es steht nicht unter Denkmalschutz.</p>		
	<b>STE-4</b>   <b>Bahnsteigkante</b>	
<p>Vor einer regelmäßigen Inbetriebnahme der Strecke, ggf. auch durch Draisinenbetrieb, muss die momentan aus Holz bestehende Bahnsteigkante erneuert werden.</p>		
	<b>STE-5</b>   <b>Bushaltestelle</b>	
<p>Für die Bushaltestelle, die insbesondere von den Kindern des Ortes auf dem Schulweg genutzt wird, wird eine Überdachung und bessere Ausleuchtung vorgeschlagen.</p>		
	<b>STE-6</b>   <b>Altes Spritzenhaus</b>	
<p>Eine angemessene Nachnutzung des alten Spritzenhauses ist noch nicht abgestimmt. Das Gebäude sollte aber auf jeden Fall als geschichtliches Zeugnis in Stemmen erhalten bleiben und durch geeignete Reparaturmaßnahmen in seiner Substanz gesichert werden.</p>		

*Fehlende Fotos sowie Informationen zu Handlungsfeldern und Prioritäten werden noch ergänzt.*

Nr. auf Karte	Titel / Kurzbeschreibung	Handlungsfeld Priorität
	<p><b>STE-7</b>     <b>Schützenhaus</b></p>	
<p>Das Schützenhaus bedarf der Instandsetzung des Mauerwerks (Verfugung) und einer Aufwertung der Zufahrt von der Dorfstraße, u.a. auch durch Beleuchtung.</p>		
	<p><b>STE-8</b>     <b>Straßenbeleuchtung</b></p>	
<p>In Stemmen ist die Beleuchtung des öffentlichen Straßenraumes bislang sehr spärlich und sollte im Zuge der künftigen Entwicklung verstärkt werden; dies u.a. auch um die Sicherheit des Schulweges für die Kinder zu erhöhen.</p>		
	<p><b>STE-9</b>     <b>Sitzgruppe</b></p>	
<p>Die Sitzgruppe im Seitenraum der Dorfstraße ist im Laufe der Jahre durch Witterungseinflüsse in einen sehr schlechten Zustand gekommen; der Info-Kasten hat bislang keine Beleuchtung. Hier wird eine Verbesserung angeregt.</p>		
	<p><b>STE-10</b>     <b>Sommerweg an der K 19?</b></p>	
<p>Es wird über die Anlage eines „Sommerweges“ parallel zur K 19 nachgedacht, um auf diese Weise eine partielle Trennung der Verkehrsarten und Sicherung für die Fußgänger, vor allem die Schulkinder zu erreichen.</p>		